Bedienungsanleitung Kranwaage Art. Nr. 60471





Hinweis: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kranwaage benutzen.

Allgemeine Sicherheitsvorschriften Beachten Sie nachfolgende Arbeits- und Sicherheitshinweise!

- Überlasten Sie die Waage nicht (max1500 kg). Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht der Waage beigefügt sind.
- Treten Sie niemals unter die zu wiegende Last.
- Achten Sie auf einwandfreie elektrische Zuleitung.
- Benutzen Sie nur den beiliegenden ACDC Adapter.
- Überprüfen Sie die Waage vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen und beseitigen Sie diese, achten Sie dabei besonders auf die lastaufnehmenden Teile, lassen Sie Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt ausführen.
- Nur Original Ersatzteile verwenden.
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt.
- Verwenden Sie die Waage nicht bei Regen oder in staubiger Umgebung
- Entnehmen Sie die Batterien bei längerem Nichtgebrauch

Spezifikationen:

Produkt Ausführung GB/T11883-2002

Genauigkeitsgrad III

Gewichtsanzeigezeit kleiner 10 sec.

Maximale Belastbarkeit 150 % von 1500 kg

Display

Aufhängung und Befestigung

5x20 mm LCD Displayanzeige
360° dehbarer O-Ring und
Sicherheitskarabinerhaken

Arbeitsbereich Temperatur -10° bis +40°C

Arbeitsbereich Luftfeuchtigkeit 30% bis 90% rel. Luftf.

Akkuanzeige Displayanzeige bei zu geringer Akkuspannung

Stromversorgung 6V/3,2 Ah Blei-Gel Akku (eingebaut) 100-240 V ACDC Adapter Eingang.

DV 6 V /600mA Ausgang

Autoabschaltung 30 Minuten bei Nichtbenutzung oder bei zu

geringer Akkuspannung

Waagengehäuse Alluminiumdruckguss, korrosionssicher,

antistatisch und leicht

Bedienung 3 Stck. soft-touch Tasten

Max. Gewichtsanzeige 1500 kg - Minimum Gewicht 10 kg - Teilung 0,5/0,2 kg

Softtouch-Tastenfunktion

Mit den Softtouch Tasten können Sie zwischen verschieden Funktionen wählen: Bereichsauswahl, 0, Halten (Beachten Sie bitte, dass diese Tasten auch für das Untermenü: kg-lb Umschaltung, Piepton an/aus, Nullung, etc. verwendet werden)

0 Taste: Drücken Sie diese Taste um den angezeigte Displaywert auf 0 zu

setzen. Im Wiegemodus schalten Sie damit auch die

Displaybeleuchtung ein/aus

SW Taste: Drücken Sie diese Taste zum Wechseln zwischen 0,5 und 0,2kg

Teilung

Hold Taste: Drücken Sie diese Taste um die Display (Gewichts) Anzeige

dauerhaft anzuzeigen. Das Display wird dann blinken. Drücken Sie

die Taste nochmals um die dauerhafte Anzeige zu beenden.

Einstellungen:

- Stellen Sie den Ein/Ausschalter auf der Rückseite in die Position 1 um die Waage einzuschalten. Zunächst wird das max. Gewicht angezeigt und dann durchläuft die Anzeige einen Selbsttest bis 0,0 im Display erscheint. Jetzt ist die Waage betriebsbereit.
- 2 Wenn die Waage eingeschaltet wurde und betriebsbereit ist, können Sie mit der 0 Taste die Waage nullen (Taraeinstellung).
- 3 Nach dem Wiegevorgang stellen Sie mit dem EIN/AUSschalter auf der Rückseite der Waage die Waage aus. Damit sparen Sie Strom, und verhindern ein Auslaufen des Akkus bei längerem Nichtgebrauch.
- 4 Im Wiegemodus in kg Anzeige können Sie mit der SW Taste zwischen 0,5 kg und 0,2 kg Teilung wechseln.

Akkuladung

Die Waage ist mit einem wartungsfreiem Akku 6V/3,2Ah Blei Gel ausgestattet. Bei zu geringer Ladung erscheint im Display ein Batteriezeichen (+-). Der Akku muss nun geladen werden.

Bei voller Akkuladung können Sie bis zu 30 h wiegen ohne den Akku laden zu müssen.

Wird trotz Anzeige der Akku nicht nachgeladen, wird sich die Waage automatisch abstellen. Eine erneute komplette Aufladung des Akkus benötigt ca. 5h.

Sollte nach Aufladung und Einschalten keine Anzeige im Display erscheinen. Ist entweder der ACDC Adapter, oder der Akku defekt. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler.

Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, sollten Sie bestrebt sein diesen ca. alle 20 h erneut zu laden. Bitte verwenden Sie dafür den originalen ACDC Adapter. Sie verkürzen die Ladezeit indem Sie die Waage ausstellen. Während des Ladevorgangs erscheint die LED Anzeige rot. Mit Beendigung des Ladevorgangs erscheint die LED Anzeige grün.

Die Waage hat eine Kalibrierungsmöglichkeit. Falls Sie diese nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Untermenüfunktionen finden Sie in der englischen Anleitung auf Seite 6.

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.

Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen und Zubehör usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung.

Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann. oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet wurde bzw. gepflegt wurde (nicht vorgenommene oder unzureichende Maßnahmen bei; Reinigung und Wartung).

Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.

Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

Umwelt



Werfen Sie Ihr Elektrowerkzeug am Ende der langen Lebensdauer nicht einfach in den Mülleimer, sondern entsorgen Sie es in einer umweltfreundlichen Weise.

Die von den elektrischen Maschinen erzeugten Abfälle dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt, sondern müssen in zugelassenen Anlagenumweltgerecht recycelt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei der örtlichen Behörde oder bei einem Vertragshändler über Müllsammlung und -entsorgung.

EG-Konformitätserklärung

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

für nachfolgend bezeichnetes Produkt:

Kranwaage 1500 kg, Art.-Nr. 60471

wird hiermit bestätigt, dass es den wesentlichen Schutzanforderungen entspricht, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten festgelegt sind. Bei jeder Veränderung des Produkts und nicht bestimmungsgemäßer Anwendung verliert diese Erklärung ihre Gültickeit.

Zur Beurteilung des Produkts wurden folgende Normen herangezogen:

Einschlägige EG-Richtlinien: 2004/108 EG Angewandte harmonisierte Normen:

EN 61000-6-2 / 2006; EN 61000-6-4 / 2007; EN 61326-1 / 2007; EN 55011 / 2009

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller/Importeur (Adresse)

Berger + Schröter GmbH - Voerder Straße 83 - 58135 Hagen

abgegeben durch: Schröter, Eckhard, Geschäftsführer

(Name, Vorname, Stellung im Betrieb des Herstellers)

Hagen, 07. 03. 2013 (Ort, Datum)

Copyright by **BANSA Schnüten**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf dieses Handbuch, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Fur technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen ubernehmen wir keine Haftung.